



富高

FUKKOL

一切决擇於潤滑

产品描述及数据参数

探伤显像液 INTERCHECK DEVELOPER



Description 说明:

富高探伤显像液是一种可悬浮的快干溶剂的一种白色微细颗粒的有效涂层, 可为渗透剂提供一种优秀的显像效果。

Application 用途:

本品可广泛应用于化工、造船、发电、航空、机械、汽车、冶金、石油、铁路、压力容器等部门的探伤检测。

使用方法:

1. 用清洗剂将被检工件表面的污物（浮锈、油脂等）清洗干净，打开渗透通道。
2. 用渗透剂对已处理干净的工件表面均匀喷涂后，渗透 5-15 分钟。
3. 用清洗剂将工件表面的渗透剂擦洗干净。
4. 将显像剂充分摇匀后，对被检工件保持距离 150mm—300mm 处均匀喷涂。
5. 喷涂显像剂后，片刻即可观察缺陷。
6. 检查完毕，用清洗剂擦洗去除显像剂。

Typical Physical Properties 物理特性:

APPEARANCE 外观	ODOR 气味	FLASH POINT 闪点 °C	BOILING POINT 沸点 °C	VOLATLLE 挥发 性	DENSITY 密度 25 °C , g/cm ³
白色	溶剂味	<-10	60	迅速	0.704